

Aprile 2017

## Nota importante

Stimato cliente,

Abbiamo rilasciato la nuova **versione 2.0.8 del software PyroMark® Q24** per gli strumenti PyroMark Q24. Questo nuovo software è compatibile con i sistemi operativi Windows® XP, Windows 7 e ora anche Windows 10.

Se lo strumento PyroMark Q24 è stato consegnato con la versione precedente del software, è possibile effettuare l'upgrade alla versione 2.0.8 scaricandola dal sito **[www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade](http://www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade)** (PyroMark Q24). È inoltre possibile ordinare la versione 2.0.8 del software PyroMark Q24 su CD (n. cat. 9019062).

I seguenti nuovi plug-in Pyro® per i kit Pyro sono stati verificati e rilasciati per l'utilizzo con la versione 2.0.8 del software PyroMark Q24.

- Plug-in EGFR Pyro v.1.3.0
- Plug-in KRAS Pyro v.1.3.0
- Plug-in RAS Extension Pyro v.1.3.0
- Plug-in BRAF Pyro v.1.3.0
- Plug-in GIST Pyro v.1.3.0.

---

I plug-in sono disponibili per il download dalla pagina del catalogo corrispondente sul sito [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com), nella scheda "Product Resources" della sezione "Analysis Software". Consigliamo a tutti i clienti di aggiornare i sistemi alle versioni più recenti non appena possibile. I clienti devono attenersi alle procedure locali per garantire l'adeguata implementazione all'interno dei propri laboratori.

**Nota:** i plug-in sono validi solo in combinazione con la versione 2.0.8 del software PyroMark Q24.

**Nota:** ad eccezione del plug-in EGFR Pyro v.1.3.0, tutti i plug-in sono stati aggiornati esclusivamente per garantire la compatibilità con il nuovo software PyroMark Q24 2.0.8. I risultati ottenuti con la versione 2.0.8 del software PyroMark Q24 e i nuovi plug-in sono stati verificati e ne è stata confermata l'equivalenza con i risultati derivanti dalle versioni precedenti dei plug-in.

**Nota:** per il plug-in EGFR Pyro v.1.3.0, è stato dimostrato che la versione precedente del plug-in EGFR Pyro non era in grado di rilevare correttamente rare delezioni dell'esone 19 2239\_2251>C e 2238\_2248>GC. Il software riportava invece risultati non validi, richiedendo agli utenti di svolgere analisi manuali. Il problema è stato risolto come parte di questo aggiornamento.

Per facilitare l'aggiornamento della routine di test Pyro, contattare il proprio rappresentante di vendita QIAGEN o il reparto per l'assistenza clienti locale [www.qiagen.com/contact](http://www.qiagen.com/contact).

Cordiali saluti,

Il Team QIAGEN